NEUMÜLLER
AKKUS | BATTERIEN | SERVICE

AKKUREPARATUR - ZELLENTAUSCH

NEUMÜLLER KG

Lungitzer Straße 6
A-4312 Ried in der Riedmark

Mobil: 0688 – 83 22 556

office@akku-neumueller.at
www.akku-neumueller.at

Geschäftszeiten:	Telefonisch erreichen Sie uns Mo – Fr 08:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00 Uhr	
Werkstatt:	Mo & Mi	08:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00 Uhr
	Fr	08:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr
	Di & Do	gerne nach Vereinbarung

Saugroboter | Zellentausch – Akkureparatur

Irobot Roomba 500 Serie
14.4V/3000mAh NiMH
Panasonic Zellen

Art.Nr: 101003

Saugroboter | Zellentausch – Akkureparatur

Samsung Navibot SR8844
14.4V/3000mAh NiMH
Panasonic Zellen

Art. 101238

Saugroboter | Zellentausch - Akkureparatur

Irobot Scooba
14.4V/4500mAh NiMH
mit Sanyo Zellen bestückt

Art.Nr: 101464

Staubsauger | Zellentausch - Akkureparatur

AEG CX7 Öko
18V/2100mAh LiIon

Art.Nr: 103465

Staubsauger | Zellentausch - Akkureparatur

Puweike Staubsauger
26V/2000mAh LiIon

Art.Nr: 103468

	Staubsauger | Zellentausch - Akkureparatur Proscenic P10 Pro 28.8V/2100mAh LiIon Art.Nr: 103510
	Werkzeugakku | Zellentausch - Akkureparatur Makita Stab 9000, 9001, 9002 9.6V/2000mAh Art.Nr: 100007
	Werkzeugakku | Zellentausch - Akkureparatur Klauke RA5 mit Panasonic Zellen 12V/3000mAh NiMH Art. 100119
	Werkzeugakku | Zellentausch - Akkureparatur Kelit 571550 14.4V/4000mAh LiIon Art. 102824
	Werkzeugakku | Zellentausch - Akkureparatur Makita 1420 / 1434 mit Panasonic Zellen 14.4V/3000mAh NiMH Art. 100028

	Werkzeugakku | Zellentausch - Akkureparatur Black & Decker mit Panasonic Zellen 14.4V/2000mAh Art. 101501
	Werkzeugakku | Zellentausch - Akkureparatur HAUPA Akku Kabelschere 18V/4200mah LiIon Art.Nr: 103583
	Werkzeugakku | Zellentausch - Akkureparatur Mato Akku Fettpresse 18V/2600mAh LiIon Art. 103187 14.4V/4000mAh LiIon Art.Nr: 103584
	Werkzeugakku | Zellentausch - Akkureparatur FlyMarker 24V/2000mAh Art. 102952
	Werkzeugakku | Zellentausch - Akkureparatur Rothenberger 12V/6000mAh NiMH Art. 103631

Werkzeugakku | Zellentausch - Akkureparatur

Hilti BP6/B36/TE6A

36V/2500mAh
Art.Nr: 101285

36V/3000mAh
Art.Nr.: 102449

Handlampen | Zellentausch - Akkureparatur

Euroblitz Blinkerlampe

6V/7Ah Pb
Art. 101155

Handlampen | Zellentausch - Akkureparatur

Streamlight Survivor 90130

4.8V/2000mAh
Art. 101029

Rasenmäher | Zellentausch - Akkureparatur

Akku Stiga SBT5048AE / GGP Italy
48V/5000mAh LiIon

Art.Nr: 103053

Mähroboter | Zellentausch - Akkureparatur

WORX WA3230
18V/2100mAh LiIon

Art.Nr: 103252

	Starterakku | Zellentausch - Akkureparatur Briggs & Stratton Rasenmäherakku 10.8V/2000mAh LiIon Art.Nr: 103651
	Türantrieb | Zellentausch - Akkureparatur Besam 550475 12V/1800mAh NiMH Art.Nr: 102533
	Türantrieb | Zellentausch - Akkureparatur Geze Slimdrive 106863 24V/900mAh NiMH Art.Nr: 103417
	Batteriepack – Safe O-Tronic Elektronisches Türschloss 4.5V/Alkaline AAA F1x3 - 38400200 Art.Nr: 103105
	Zellentausch - Akkureparatur Akkupack für Poolabdeckung 12V/3000mAh NiMH Art.Nr: 103462

	**Zellentausch - Akkureparatur** Akkupack passend für Legrand Alarmanlage (Touchscreen) 7.2V/170mAh NiMH Art.Nr: 103145
	Akkupack – Sonderanfertigung Akkupack Eneloop Technologie mit Silikonkabel 12V/2000mAh NiMH
	Funkfernsteuerung | Zellentausch - Akkureparatur Telenot Funksteuerung 7.2V/800mAh NiMH Eneloop Technologie Art.Nr: 102496
	Funkfernsteuerung | Zellentausch - Akkureparatur ELCA Radiomatic Mito Alpi/VETTA 3.7V/1250mAh LiPolymer Art. 102989
	Akkupack | Zellentausch - Akkureparatur Hubwagen 7.2V/4500mAh NiMH 4/3A Art. 103161

	Akkupack | Zellentausch - Akkureparatur Steinbach Poolroboter 3.6V/2500mAh LiIon Art. 103448
	**Akkupack | Zellentausch - Akkureparatur** Akkupack AA GP 7.2V/1800mAh NiMH Art. 102500

Bei allen Produkten handelt es sich um Alternativprodukte bzw. um eigene Produktion und nicht um Originalprodukte des jeweiligen Geräteherstellers. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Markenzeichen und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität. Änderungen der im Katalog abgebildeten oder angeführten Artikel behalten wir uns vor. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.